
BOCCHERINI®
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

FICHA TÉCNICA
VICTORY

110 V.

DISPONIBLE EN BOLSA





1201110	SM-1202110	SM-1203110	SM-1204110CB
SM-1201110	SM-1205110CB	SM-1206110CB	SM-1207110CB

LISTADO DE REPUESTOS

Tapa
7A1-01 Blanco
7A1-02 Beige
7A1-03 Mármol
7A1-04 Azul
7A1-05 Verde
7A1-06 Roja
7A1-07 Negra



Diafragma completo
R-22B/120



Diafragma
R-7B2-V



Tornillo de cierre
1A6



Deposito
2C1-01 Blanco



Porta-Contacto completo
R-2A2-120



Conector eléctrico
I-5F1-60A



Regadera con Bajante
9C3-01 Blanco
9C3-02 Beige
9C3-03 Mármol
9C3-04 Azul
9C3-05 Verde
9C3-06 Roja
9C3-07 Negra



Mini-Ducha con Manguera
99D-01



Empaque regadera
9C9



Tapón reductor
6C8



Resistencia
R-7B9



Tapón bajante Regadera
5C8



CARACTERÍSTICAS


Descripción	DUCHA VICTORY 120V
Material	Polipropileno de alta calidad
Portacontacto	Fabricado en Resina Fenolica y Polipropileno
Polo a tierra	En latón / Ponchado
Diafragma y Empaques	En Caucho Natural
Terminales	En Cable o Alambre / Ponchados
Resistencia	Elaborada en **RESISTOHM**
Tornillos de contacto	Fabricados en Cobre de excelente conductividad
Tuercas de contacto	Elaboradas en Latón
Porta Resistencia	En Resina Fenolica de alta resistencia
Consumo	TIBIO 120 V ~ 25 A 3.00 kW
	CALIENTE 120 V ~ 36 A 4.32 kW
Peso con empaque	405 g
Caja Master x 24 Unid.	10,870 g
Uso	Domestico ó Comercial
Presión de Trabajo	Presión Máx: 30 PSI / Presión Min: 5 PSI
Sistema	Paso Continuo
Garantía	Un (1) año a partir de la fecha de compra

COLORES Y REFERENCIAS



BLANCA	BEIGE	MÁRMOL	AZUL	VERDE	ROJA	NEGRA
• Ref. 1201110 • Ref. SM-1201110	• Ref. SM-1202110	• Ref. SM-1203110	• Ref. SM-1204110CB	• Ref. SM-1205110CB	• Ref. SM-1206110CB	• Ref. SM-1207110CB

ESCALA DE TEMPERATURA DUCHAS ELÉCTRICAS



PARÁMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO	METODO
Temperatura °C / 0.5 PSI	40	60	Termómetro digital
Tensión eléctrica Voltios (V)	114	126	Voltímetro
Corriente Amperio (A)	34,2	37,8	Amperimetro
Presión de funcionamiento (PSI)	0,5	0,8	Manómetro
Presión soportada (PSI)	N/A	28	Manómetro

APARIENCIA: Por observación, las superficies externas deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de fisuras y perforaciones o incrustaciones de material extraño, no debe presentar fugas de agua imprevistas. **COLOR:** Se determina de acuerdo al MASTER BATCH aplicado.